
Emne	Observation af regnvandsindtrængning på P-dæk 1
Dato	Foretaget Mandag d. 10.11.2008 kl. 21.15-21.35
Deltagere	Henrik Isidor (HI) P-laug I
Bilag	A : Foto, optaget under observationen.

Pos	Emne	Handling
01	<p>Baggrund Iht. Notat P-01 om "Forevisning af regnvandsindtrængning på P-dæk 1", foretager HI løbende observationer af forholdene på P-dæk 1.</p> <p>Denne observation er foretaget mandag d. 9.11.2008 ml. kl. 21.15 og 21.35 og aftenens regnvejrer er noteret med varighed mellem kl. 19.10 og 22.00.</p>	
02	<p>Generelt Der kan konstateres flere fugtige pletter på dæk ved og omkring rampen ligesom der kan observeres løbende vand på underside af rampe.</p> <p>Der kan konstateres synlig vandindtrængning fra rampens overside mod det fri og helt ned til P-dæk 3.</p> <p>Den nyligt opsatte afdækning af kanter på rampens overside må vurderes til endnu ikke at være tilstrækkelig tæt og skal eftergås, evt. ændres til anden udførelse.</p> <p>Der er endvidere konstateret regnvandsindtrængning på P-dæk 3 fra trappeskakt om flugtvejstrappe 2 (længst væk fra port). Forholdene bør undersøges nærmere.</p>	<p>Sjælsø</p> <p>Sjælsø</p>
03	<p>Videre forløb Observationsrapport O-03 med bilag sendes til Ole Steen Pedersen fra Sjælsø Gruppen A/S.</p> <p>Kopi sendes til bestyrelsen for P-laug I.</p>	HI

Emne Bilag A : Foto, optaget under observationen
Dato Foretaget Mandag d. 10.11.2008 kl. 21.15-21.35
Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I

01
**Rampe -
mellem
P-dæk 1 og 2**



Synlig spor af vand langs rampens frie kant

02
**Rampe -
mellem
P-dæk 1 og 2**



Synlig spor af vand langs rampen mod væg



Synlig vandindtrængning

03

Rampe -
mellem
P-dæk 1 og 2

og

P-dæk 2



Synlig vandindtrængning på underside rampe



Synligt vand på rampekant udfor P-dæk 2

04


Rampe -
mellem
P-dæk 2 og 3



Synlig vandindtrængning på underside rampe (fra P-dæk 1) og på rampe mellem P-dæk 2 og P-dæk 3

05

P-dæk 3




Synligt vandindtrængen på P-dæk 3 – under rampe

06
P-dæk 3



Synlig vandindtrængen på P-dæk 3,
ved flugtvejstrappe 2



Synlig vandindtrængen på P-dæk 3,
ved flugtvejstrappe 2

07
Mellem
P-dæk 2 og
P-dæk 3



Synlig vandindtrængen ved rampe mellem P-dæk 3
og P-dæk 2