
Emne	Observation af regnvandsindtrængning på P-dæk 1
Dato	Foretaget Lørdag d.10.01..2009 – kl. 18:00
Deltagere	Henrik Isidor (HI) P-laug I
Bilag	A : Foto, optaget under observationen.

Pos	Emne	Handling
01	<p>Baggrund</p> <p>Iht. Observation O-04 af 11.12.2008 vedr. igangsætning af udbedrende arbejder, blev der d. 9.12.2008 foretaget opskæring af asfaltlag lige foran rampen.</p> <p>DMI har ikke registeret nogen nedbørsmængde siden d. 8.1.2009 mens månedssum pt. for nedbør er opgjort til i alt 3 mm.</p> <p>Denne observation er foretaget lørdag d. 10.01.2009 og omhandler kun området lige under rampens start.</p>	
02	<p>Utæthed i loft ved øverste del af rampe ved terræn</p> <p>Der er observeret både vanddråber på dragerkant og løbende vand på søjle ved rampe fra dæk-1 til dæk-2 – se bilag A.</p> <p>Det indtrængende vand er observeret klar og uden synlig rust eller humus.</p> <p>Den udførte tætning pr. 9.12.2008 har således ikke været effektiv nok og bør undersøges igen.</p>	JEH/ Sjælsø
03	<p>Generelt</p> <p>Der ønskes tilbagemelding fra JEH om status for de øvrige udbedringsarbejder iht. Notat P-02 af 14.11.2008.</p>	JEH/ Sjælsø

Emne	Bilag A : Foto, optaget under observationen	
Dato	Foretaget Lørdag d. 10.01.2009 kl. 18:00	
Deltagere	Henrik Isidor (HI)	P-laug I

02

Utæthed i loft
ved øverste
del af rampe
ved terræn.



Rampe – P-dæk 1 – ved rampe til dæk -2



Synlige spor af indtrængende regnvand ved loft



Synlige vanddråber ved underkant drager



Fugtplet på betondæk ved søjlefod