

Emne Observation af vandindtrængning på P-dæk -3
 Dato Foretaget Søndag d. 18.01.2009 kl. 23:30
 Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I
 Bilag A : Foto, optaget under observationen.

Pos	Emne	Handling
01	<p>Baggrund I forbindelse med de foretagne observationer for regnvandsindtrængning på P-dæk 1, bliver der løbende blev foretaget eftersyn på alle dæk omkring rampen.</p>	
02	<p>Utæthed i loft ved øverste del af rampe ved terræn Som i Observation O-05, kan der dd. konstateres regnvandsindtrængen under loft ved rampe fra dæk-1 til dæk-2, både ved den frie kant og langs væg. JEH har pr. mail d. 14.1 meddelt egen konstatering om regnvandsindtrængning på dette sted. I denne observation er området medtaget for fortsat opmærksomhed for utæthed ved loft langs begge sider af rampen.</p>	
03	<p>Regnvandsindtrængning på P-dæk 2 Der kan konstateres regnvandsindtrængen ved flugtvejstrappe mod vest. Der er inde på P-dæk 2 observeret vanddryp fra 2 huller i dækket lige over flugtvejsdør. Der er ved denne observation ikke konstateret regnvandsindtrængen på P-dæk 1, så det indtrængende vand må komme ind i dækket udefra de ikke overdækkede trapperum.</p>	JEH/ Sjælsø
04	<p>Regnvandsindtrængning på P-dæk 3 Der kan konstateres regnvandsindtrængen ved flugtvejstrappe mod vest. Der er observeret løbende vand på indvendig side af væg til venstre og over flugvejsdør.</p>	JEH/ Sjælsø

Emne	Bilag A : Foto, optaget under observationen	
Dato	Foretaget Søndag d. 18.01.2009 kl. 23:30	
Deltagere	Henrik Isidor (HI)	P-laug I

02

Utæthed i loft
ved øverste
del af rampe
ved terræn



Rampe ved væg



Rampe ved loft



Rampe ved frie kant – set mod P-dæk 2



Rampe ved frie kant – set mod P-dæk 1

03

Regnvands-
indtrængning
på P-dæk 2



Flugtvejstrappe vest



Vanddryp fra huller i loft

04

Regnvands-
indtrængning
på P-dæk 3



Flugtvejstrappe vest



Løbende vand på indvendig side af væg